

D Reduktions-Set, Art. 2714/2715

Montagereihenfolge:

1. Überwurfmutter ⑤ vom Verbindungsstück ① abschrauben und weißen Klemmring entnehmen. *Klemmring wird nicht mehr benötigt.*
2. Überwurfmutter ⑤ und neuen Klemmring ④ auf das Rohr ③ schieben.
3. Reduzierhülse ② bis zum Anschlag in das Verbindungsstück ① einschieben. Etwas Gleitmittel am O-Ring erleichtert die Montage.
4. Rohr ③ bis zum Anschlag in die Reduzierhülse ② einschieben.
5. Klemmring ④ dicht an die Reduzierhülse ② schieben.
6. Überwurfmutter ⑤ von Hand festziehen.

NL Reduceerset, art. 2714/2715

Volgorde voor de montage:

1. Watelmoer ⑤ van het verbindingsdeel ① afschroeven en witte klemring eraf halen. *Klemring is verder niet meer nodig.*
2. Wartelmoer ⑤ en nieuwe klemring ④ op de buis ③ schuiven.
3. Reduceerhuls ② tot aan de aanslag in het verbindingsdeel ① schuiven. Een klein beetje glijmiddel op de O-Ring maakt de montage makkelijker.
4. Buis ③ tot aan de aanslag in de reduceerhuls ② schuiven.
5. Klemring ④ dicht tegen de reduceerhuls ② schuiven.
6. Wartelmoer ⑤ met de hand aandraaien.

P Conjunto de reduções, art. 2714/2715

Sequência da montagem:

1. Desaparafusar a porca de capa ⑤ da peça de ligação ① e retirar o anel branco de aperto, o qual não será mais necessário.
2. Empurrar a porca de capa ⑤ e o novo anel de aperto ④ pelo tubo ③.
3. Inserir o casquilho de redução ② até ficar encostado à peça de ligação ①. Um pouco dum produto deslizante no o-ring facilita a montagem.
4. Introduzir o tubo ⑤ até embater com o casquilho de redução ②.
5. Empurrar bem o anel de aperto ④ contra o casquilho de redução ②.
6. Apertar a porca de capa ⑤ com a mão.

